

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|----------------|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 775 | Landratsamt Neu-Ulm | 34-1711.3/2-G34 |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 775 | Landratsamt Neu-Ulm | 34-1711.3/2-G34 |
| Betreiber | [Name] | Reinz-Dichtungs-GmbH | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Beschichtungsanlage | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Reinzstraße 3 - 7 | 89231 | Neu-Ulm |
| | EMAS [J/N] | N | ISO 14001 ff (+) [J/N] | N |
| Anlage | [Bez.] | Beschichtungsanlage | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 5.1.1.1 EG | | 6.7 |

| Überwachung | | | | |
|---|-------------------------------|------------|--|-------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [J/N] | J | Turnus [Monate] | 36 |
| | Anlassüberwachung [J/N] | N | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 08.06.2022 | angekündigt [J/N] | J |
| Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG | umfassend [J/N] | J | | |
| | Schwerpunkte [J/N] | J | Schlussabnahme G33 und G34 | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N] | | J | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N] | J | Bescheide G30/G33/G34/G34.A2/ÄB1 | |
| | Anforderungsliste [J/N] | J | Auflagen aus den Bescheiden G30/G33/G34/G34.A2/ÄB1 | |
| | Schwerpunktprogramm [J/N] | N | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [J/N] | Stilllegung [J/N] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL