

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	775	Landratsamt Neu-Ulm	1711.3/2-G7
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	775	Landratsamt Neu-Ulm	1711.3/2-G7
Betreiber	[Name]	Milchwerke Schwaben eG		
Standort	[Bezeichnung]	Milchwerke Schwaben eG		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Reuttier Straße 142	89231	Neu-Ulm
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Behandlung und Verarbeitung von Milch		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	7.32.1 GE, 7.34.1 GE	6.4.c, 6.4.b.i	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	01.02.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]	J	Luftreinhaltung, Umweltmanagement	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	G7	
	Anforderungsliste [J/N]	J	Anlage 2 zu Bescheid G7	
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Fehlende Abnahmemessung kleiner Sprühturm	Aufforderung Messauftrag			

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL