

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	775	Landratsamt Neu-Ulm	34-1711.3/2
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	775	Landratsamt Neu-Ulm	34-1711.3/2
Betreiber	[Name]	Sommer Hannes		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Fl.Nr. 1036 Gem. Holzschwang	89231	Neu-Ulm
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Aufzucht von Mastgeflügel		
	[4.BlmSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	7.1.3.1 EG	6.6 a	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.07.22	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Bescheid 25.03.09, Anzeigen 11.07.11 und 26.02.13	
	Anforderungsliste [J/N]	J	Auflagen aus Genehmigungsbescheid G2	
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Änderung der Silobefüllung ohne Anzeige	Anzeige nach §15 BlmSchG erforderlich	01.11.22	LRA Neu-Ulm	

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BlmSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BlmSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL