

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | | |
|----------------|---|---|------------------------|-----------------|--|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 775 | Landratsamt Neu-Ulm | 34-1711.3/2 | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 775 | Landratsamt Neu-Ulm | 34-1711.3/2 | |
| Betreiber | [Name] | Oetinger Aluminium GmbH | | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Oetinger Aluminium GmbH | | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Robert-Bosch-Str. 16+18 | 89264 | Weißenhorn | |
| | EMAS [J/N] | J | ISO 14001 ff (+) [J/N] | N | |
| Anlage | [Bez.] | Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen | | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 3.4.1GE, 8.11.2.1GE; 8.12.1.1GE | | 2.5b, 5.1d, 5.5 | |

| Überwachung | | | | | |
|---|-------------------------------|----------|---|----|---------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [J/N] | J | Turnus [Monate] | 24 | |
| | Anlassüberwachung [J/N] | | Art des Anlasses: | | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 24.01.24 | angekündigt [J/N] | J | |
| Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG | umfassend [J/N] | J | | | |
| | Schwerpunkte [J/N] | J | Abnahme G26, Abluftreinigung Filteranlage VII | | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N] | | J | | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N] | J | G26 | | |
| | Anforderungsliste [J/N] | J | Anlage 2 zu Bescheid G26 | | |
| | Schwerpunktprogramm [J/N] | N | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [J/N] | N | Stilllegung [J/N] N |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL